

Số: /GM-BQLKKTCK

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

GIẤY MỜI

Họp xem xét xử lý sạt lở do ảnh hưởng của bão số 4 gây ra trong khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xảy ra sạt lở mái taluy, vị trí đỉnh taluy sạt lở cách đường biên giới khoảng 70m, cách cột km0 khoảng 80m về phía Việt Nam. Kích thước mái taluy bị sạt dài khoảng 20m, cao khoảng 18m. Để xử lý khắc phục kịp thời sạt lở, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:

1. Thành phần

- Lãnh đạo Phòng Quản lý hạ tầng - chủ trì;
- Trung tâm Quản lý cửa khẩu;
- Đại diện các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Đại diện Lãnh đạo Đoàn, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị;
- Đại diện UBND xã Đồng Đăng;
- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông (đơn vị tư vấn).

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 26/8/2026 (thứ Tư).
- Địa điểm: Tập trung tại hiện trường khu vực mốc 1116-1117 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, sau đó di chuyển về Phòng họp tầng 4 Tòa nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

3. Nội dung

Kiểm tra thực tế hiện trường, họp để xem xét phương án, giải pháp xử lý, khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn công trình và mỹ quan khu vực cửa khẩu.

4. Công tác chuẩn bị:

- Đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu, trình bày phương án xử lý sạt lở.
- Các đơn vị tham dự theo chức năng nhiệm vụ tham gia ý kiến tại cuộc họp.
- Trung tâm Quản lý cửa khẩu chuẩn bị hội trường, ghi Biên bản cuộc họp.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trân trọng kính mời các thành phần tham dự theo thời gian, địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như thành phần họp;
- Lãnh đạo Ban;
- VP, các PCM, TTQLCK;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Hoàng Việt Đông